



แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัส ๒๐๑๐๐๙๐๖
วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

จัดทำโดย

นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

คำนำ

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น รหัสวิชา ๒๐๑๐๐๙๐๖ เป็นวิชาที่จัดให้การเรียนรู้การสอนใน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.๖ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเทคนิคการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนให้วิชานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมุ่งเน้นการฝึกทักษะในภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษา มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้และทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน โดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้มียุทธศาสตร์ประกอบในการมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อที่จะได้นำเอาองค์ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนความรู้และทักษะที่กล่าวมาแล้วนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป

แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชานี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในสาขาวิชาเชื่อมโลหะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการดำเนินการทำให้แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เป็นอย่างดีตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกประการ

นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ
อาจารย์ประจำสาขาช่างเชื่อมโลหะ

รายละเอียดของรายวิชา

สาขาวิชา/คณะ

สาขาวิชาเชื่อมโลหะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

หมวดที่ ๑. ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา

| |
|---|
| ๑. รหัสและชื่อรายวิชา ๒๐๑๐๐๙๐๖ งานเชื่อมและโลหะแผ่น |
| ๒. จำนวนหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต |
| ๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา ๓.๑ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๓.๒ ประเภทของรายวิชา ช่างอุตสาหกรรม |
| ๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา นายหาญณรงค์ บำรุงศิริ |
| ๕. ภาคการศึกษา ชั้นปีที่เรียน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาย ม.๖ |
| ๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) ไม่มี |
| ๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน ไม่มี |
| ๘. สถานที่เรียน ห้อง ๐๙๐๑ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ |
| ๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด ไม่มี |

๑.๑ ตารางวิเคราะห์รายวิชา

รหัสวิชา ๒๐๑๐๐๙๐๖ วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น จำนวน ๒ หน่วยกิต
 ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชา ช่างเชื่อมโลหะ

| เรียนรู้อะไร ชื่อหน่วยการสอน/การเรียนรู้ | ด้านพุทธิพิสัย | | | | | | ด้านทักษะพิสัย(๕) | ด้านจิตพิสัย(๕) | รวม(๔๐) | ลำดับความสำคัญ | จำนวนชั่วโมง |
|--|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|---------|----------------|--------------|
| | ความรู้ (๕) | ความเข้าใจ(๕) | นำไปใช้(๕) | วิเคราะห์(๕) | สังเคราะห์(๕) | ประเมินค่า(๕) | | | | | |
| หน่วยการสอนที่ ๑ ทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้า | ๓ | ๔ | ๔ | ๓ | ๓ | ๔ | ๔ | ๔ | ๓๐ | ๗ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๒ การเริ่มต้นอาร์ก | ๓ | ๔ | ๔ | ๔ | ๓ | ๔ | ๔ | ๔ | ๓๐ | ๗ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๓ การเดินแนวเป็นช่วงสั้นๆ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๖ | ๓ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๔ การต่อแนวเชื่อม | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๗ | ๒ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๕ การเชื่อมเดินแนว | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๓๕ | ๔ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๖ การเชื่อมเดินแนวทำตั้ง เชื่อมขึ้น | ๓ | ๔ | ๔ | ๓ | ๓ | ๔ | ๔ | ๕ | ๓๐ | ๗ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๗ ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส | ๓ | ๔ | ๔ | ๔ | ๓ | ๔ | ๔ | ๕ | ๓๑ | ๖ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๘ การปรับเปลวไฟ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๕ | ๔ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๙ การควบคุมบ่อหลวม ละลาย | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๕ | ๔ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๐ เรื่อง การเชื่อมเดินแนว เติมลวดเชื่อม | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๕ | ๔ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๑ การเชื่อมต่อชนทำราบ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๗ | ๒ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๒ การบัดกรีแข็ง | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๖ | ๓ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๓ ทฤษฎีงานโลหะแผ่นและ ประกอบขึ้นรูป | ๓ | ๔ | ๔ | ๓ | ๓ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๑ | ๖ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๔ การตัดตรงและตัดโค้ง ด้วยกรรไกร | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๘ | ๑ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๕ การพับขอบ การเข้า ตะเข็บ และการเข้าขอบลวด | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๖ | ๓ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๖ การทำกล่องสี่เหลี่ยม | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๗ | ๒ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๗ การทำถาดสี่เหลี่ยม | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๓ | ๔ | ๕ | ๕ | ๓๓ | ๕ | ๔ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๘ การบัดกรีอ่อน | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๓๗ | ๒ | ๔ |
| รวมคะแนน | ๖๗ | ๘๐ | ๘๑ | ๗๒ | ๖๖ | ๗๘ | ๘๕ | ๘๙ | ๖๑๙ | | |
| ลำดับความสำคัญ | ๗ | ๔ | ๓ | ๖ | ๘ | ๕ | ๒ | ๑ | | | |

คำอธิบาย ๕ หมายถึง ระดับความสำคัญของแต่ละรายการมี ๕ ระดับ คือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕

๑.๒ ตารางวิเคราะห์สมรรถนะการเรียนรู้

รหัสวิชา ๒๐๑๐๐๙๐๖ ชื่อวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่น จำนวนหน่วยกิต ๒ หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ ๔ ชั่วโมง รวม ๗๒ ชั่วโมงต่อภาคเรียน

| หน่วยการสอน | สมรรถนะการเรียนรู้ |
|---|---|
| หน่วยการสอนที่ ๑ ทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้า | ๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้า |
| หน่วยการสอนที่ ๒ การเริ่มต้นอาร์ก | ๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเริ่มต้นอาร์ก |
| หน่วยการสอนที่ ๓ การเดินแนวเป็นช่วงสั้นๆ | ๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเดินแนวเป็นช่วงสั้นๆ |
| หน่วยการสอนที่ ๔ การต่อแนวเชื่อม | ๔. แสดงความรู้เกี่ยวกับการต่อแนวเชื่อม |
| หน่วยการสอนที่ ๕ การเชื่อมเดินแนว | ๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนว |
| หน่วยการสอนที่ ๖ การเชื่อมเดินแนวทำตั้งเชื่อมขึ้น | ๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนวทำตั้งเชื่อมขึ้น |
| หน่วยการสอนที่ ๗ ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส | ๗. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส |
| หน่วยการสอนที่ ๘ การปรับเปลวไฟ | ๘. แสดงความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลวไฟ |
| หน่วยการสอนที่ ๙ การควบคุมบ่อหลวมละลาย | ๙. แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมบ่อหลวมละลาย |
| หน่วยการสอนที่ ๑๐ การเชื่อมเดินแนวเต็มลวดเชื่อม | ๑๐. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนวเต็มลวดเชื่อม |
| หน่วยการสอนที่ ๑๑ การเชื่อมต่อชนทำราบ | ๑๑. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อชนทำราบ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๒ การบัดกรีแข็ง | ๑๒. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบัดกรีแข็ง |
| หน่วยการสอนที่ ๑๓ ทฤษฎีงานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูป | ๑๓. แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีงานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูป |
| หน่วยการสอนที่ ๑๔ การตัดตรงและตัดโค้งด้วยกรรไกร | ๑๔. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตัดตรงและตัดโค้งด้วยกรรไกร |
| หน่วยการสอนที่ ๑๕ การพับขอบ การเข้าตะเข็บและการเข้าขอบลวด | ๑๕. แสดงความรู้เกี่ยวกับการพับขอบ การเข้าตะเข็บและการเข้าขอบลวด |
| หน่วยการสอนที่ ๑๖ การทำกล่องสี่เหลี่ยม | ๑๖. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำกล่องสี่เหลี่ยม |
| หน่วยการสอนที่ ๑๗ การทำถาดสี่เหลี่ยม | ๑๗. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำถาดสี่เหลี่ยม |
| หน่วยการสอนที่ ๑๘ การบัดกรีอ่อน | ๑๘. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบัดกรีอ่อน |

| ชื่อหน่วยการสอน/ สมรรถนะรายวิชา | ทางสายกลาง | | | | | | | | | | รวม(๕๐) | ลำดับความสำคัญ | |
|--|-------------|-------------|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------|---------|----------------|---|
| | ๓ ท่วง | | | ๒ เงื่อนไข | | | | | | | | | |
| | พอประมาณ(๕) | มีเหตุผล(๕) | มีภูมิคุ้มกัน(๕) | ความรู้ | | | คุณธรรม | | | | | | |
| | | | | รอบรู้(๕) | รอบคอบ(๕) | ระมัดระวัง(๕) | ซื่อสัตย์สุจริต(๕) | ขยันอดทน(๕) | มีสติปัญญา(๕) | แบ่งปัน(๕) | | | |
| หน่วยการสอนที่ ๖ การเชื่อมเดินแนว ทำตั้งเชื่อมขึ้น สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนว ทำตั้งเชื่อมขึ้น | ๔ | ๕ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๖ | ๒ |
| หน่วยการสอนที่ ๗ ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีงานเชื่อม แก๊ส | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๔ | ๕ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๕ | ๓ |
| หน่วยการสอนที่ ๘ การปรับเปลวไฟ สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลวไฟ | ๔ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๕ | ๓ |
| หน่วยการสอนที่ ๙ การควบคุมบ่อ หลวมละลาย สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับการควบคุมบ่อ หลวมละลาย | ๔ | ๔ | ๕ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๕ | ๓ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๐ การเชื่อมเดินแนว เต็มลวดเชื่อม สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนว เต็มลวดเชื่อม | ๕ | ๔ | ๕ | ๔ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๖ | ๒ |
| หน่วยการสอนที่ ๑๑ การเชื่อมต่อชนทำ ราบ สมรรถนะประจำหน่วยการสอน แสดงความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อชนทำ ราบ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๕ | ๕ | ๔ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕ | ๕๕ | ๓ |

| ชื่อหน่วยการสอน/ สมรรถนะรายวิชา | ทางสายกลาง | | | | | | | | | | รวม(๕๐) | ลำดับความสำคัญ |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------|---------|----------------|
| | ๓ ท่วง | | | ๒ เงื่อนไข | | | | | | | | |
| | | | | ความรู้ | | | คุณธรรม | | | | | |
| | พอประมาณ(๕) | มีเหตุผล(๕) | มีภูมิคุ้มกัน(๕) | รอบรู้(๕) | รอบคอบ(๕) | ระมัดระวัง(๕) | ซื่อสัตย์สุจริต(๕) | ขยันอดทน(๕) | มีสติปัญญา(๕) | แบ่งปัน(๕) | | |
| รวม | ๗๔ | ๘๐ | ๘๔ | ๗๕ | ๘๔ | ๘๓ | ๗๙ | ๘๓ | ๘๗ | ๘๖ | ๘๑๔ | ๕๙ |
| ระดับความสำคัญ | ๘ | ๕ | ๓ | ๗ | ๓ | ๔ | ๖ | ๕ | ๑ | ๒ | | |

หมวดที่ ๒. จุดประสงค์และมาตรฐานรายวิชา

| |
|--|
| <p>๑. จุดประสงค์รายวิชา</p> <ol style="list-style-type: none"> เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น เพื่อให้มีความสามารถสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบและ ตระหนักถึงความปลอดภัย |
| <p>๒. มาตรฐานรายวิชา</p> <ol style="list-style-type: none"> เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อม แล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส เชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น |
| <p>๓. คำอธิบายรายวิชา</p> <p>ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ ในงานเชื่อมเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ทำเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรีดมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที่ ทำราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และประกอบชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย</p> |

หมวดที่ ๓. ลักษณะและการดำเนินการ

| | | | |
|---|-------------------|--|---------------------------------|
| ๑. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา | | | |
| บรรยาย ๒๐ ชั่วโมง | สอนเสริม ไม่มี | การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การฝึกงาน ๔๐ ชั่วโมง | การศึกษาด้วยตนเอง ๑๒ ชั่วโมง |
| ๒. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ | | | |

หมวดที่ ๔. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

| |
|--|
| ๑. คุณธรรม จริยธรรม |
| ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสนใจใฝ่รู้ ความรักสามัคคี ความกตัญญูกตเวทิตะ การตรงต่อเวลา |
| ๑.๒ วิธีการสอน <ul style="list-style-type: none"> - บรรยายทฤษฎีงานเชื่อมและโลหะแผ่นก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การใช้วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน - มอบหมายใบงานและเบิกเครื่องมือ - อธิบายวิธีการปฏิบัติงานตามใบงานที่มอบหมายให้นักศึกษา - ลงมือปฏิบัติงาน - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่งเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ - เช็ชื่อนักศึกษา |
| ๑.๓ วิธีการประเมินผล <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินจากกลุ่มนักศึกษา การถามตอบข้อสงสัย พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน - การมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการส่งงาน - การสอบกลางภาคและปลายภาค - คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม |

บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หลักความพอประมาณ

นักศึกษารู้จักเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลักความมีเหตุผล

นักศึกษามีเหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักการมีภูมิคุ้มกัน

นักศึกษามีการวางแผนก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

เงื่อนไขความรู้

นักศึกษามีความรู้ในการเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ

เงื่อนไขคุณธรรม

นักศึกษามีระเบียบวินัยในตนเอง มีความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในการปฏิบัติงาน

๒. ความรู้

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ

- เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมและโลหะแผ่น หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม ทำเชื่อม รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสานการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊ส และเชื่อมไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดนแนว ต่อมุม ต่อตัวที่ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การเข้าขอบ การทำตะเข็บ การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด ม้วน เคาะ และประกอบชิ้นงาน

๒.๒ วิธีการสอน

- บรรยายทฤษฎีงานเชื่อมและโลหะแผ่นก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง เช่น การใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
- มอบหมายใบงานและเบิกเครื่องมือ
- อธิบายวิธีการปฏิบัติงานตามใบงานที่มอบหมายให้นักศึกษา
- ลงมือปฏิบัติงาน
- ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน
- รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ
- เช็กชื่อนักศึกษา

๒.๓ วิธีการประเมินผล

- ประเมินจากกลุ่มนักศึกษา การถามตอบข้อสงสัย พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน
- การมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและการส่งงาน
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
- คะแนนคุณธรรมและจริยธรรม

๓. ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา

- สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
- สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

๓.๒ วิธีการสอน

- มอบหมายไปงาน
- แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และระดมสมองในการแก้ไขปัญหา

๓.๓ วิธีการประเมินผล

- การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- การสอบกลางภาคและปลายภาค

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปรับตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้
- วางตัวและร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม

๔.๒ วิธีการสอน

- มอบหมายไปงาน
- กำหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน

๔.๓ วิธีการประเมินผล

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต้องพัฒนา สามารถคัดเลือกแหล่งข้อมูล

- การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- การค้นคว้าจากหนังสือเรียน

๕.๒ วิธีการสอน

- ใช้ Power Point ที่น่าสนใจ ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน
- ใช้หนังสือเรียน ประกอบการสอนในชั้นเรียน

๕.๓ วิธีการประเมินผล

- การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- การค้นคว้าจากหนังสือเรียน
- ความรับผิดชอบในการค้นคว้าหาข้อมูล

หมวดที่ ๕. แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินผล

| ๕.๑ แผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------|---------|---|----------|
| ลำดับที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวน ชั่วโมง | | กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | หมายเหตุ |
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| ๑ | ทฤษฎีงานเชื่อมไฟฟ้า | ๔ | | - อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการเชื่อม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ลวดเชื่อมไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ องค์ประกอบของ งานเชื่อมไฟฟ้า การเคลื่อนที่และการ สายลวดเชื่อม เทคนิคการเชื่อมไฟฟ้า | |
| ๒ | การเริ่มต้นอาร์ก | ๑ | ๓ | - อธิบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นอาร์ก - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ ผู้สอนตรวจ | |
| ๓ | การเดินแนวเป็นช่วงสั้นๆ | ๑ | ๓ | - อธิบายเกี่ยวกับการเดินแนวเป็นช่วง - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ ผู้สอนตรวจ | |
| ๔ | การต่อแนวเชื่อม | ๑ | ๓ | - อธิบายเกี่ยวกับการต่อแนวเชื่อม - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ ผู้สอนตรวจ | |
| ๕ | การเชื่อมเดินแนว | ๑ | ๓ | - อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนว - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน | |

| สัปดาห์ ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวน ชั่วโมง | | กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | หมายเหตุ |
|----------------|----------------------------------|------------------|---------|--|----------|
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| ๕ | การเชื่อมเดินแนว | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๖ | การเชื่อมเดินแนวทำตั้งเชื่อมขึ้น | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนวทำตั้งเชื่อมขึ้น - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๗ | ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส | ๒ | ๒ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมด้วยแก๊สต่างๆ การเชื่อมด้วยแก๊สออกซิเจน-อะเซทิลีน เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมแก๊ส ชุดเชื่อมแก๊สและขั้นตอนการใช้ชุดเชื่อมแก๊ส เทคนิคการเชื่อมแก๊ส - อธิบายเกี่ยวกับการปรับเปลวไฟ - เบิกเครื่องมือ - ปฏิบัติการปรับเปลวไฟ - ทดสอบการปรับเปลวไฟ - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน | |
| ๘ | การควบคุมบ่อหลวมละลาย | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการควบคุมบ่อหลวมละลาย - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๙ | สอบกลางภาค | ๑ | ๓ | | |

| ลำดับ ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวน ชั่วโมง | | กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------|------------------|---------|---|----------|
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| ๑๐ | การเชื่อมเดินแนวเต็มลวดเชื่อม | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมเดินแนวเต็มลวดเชื่อม - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๑ | การเชื่อมต่อชนทำราบ | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการเชื่อมต่อชนทำ - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๒ | การบัดกรีแข็ง | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการบัดกรีแข็ง - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๓ | ทฤษฎีงานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูป | ๔ | | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับโลหะแผ่น เครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น เทคนิคการประกอบขึ้นรูปโลหะแผ่น | |

| ลำดับ ที่ | หัวข้อ/รายละเอียด | จำนวน ชั่วโมง | | กิจกรรม การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้ | หมายเหตุ |
|--------------|---|------------------|---------|--|----------|
| | | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | | |
| ๑๔ | การตัดตรงและตัดโค้งด้วย กรรไกร | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการตัดตรงและตัดโค้งด้วยกรรไกร - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๕ | การพับขอบ การเข้าตะเข็บ และการเข้าขอบลวด | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการพับขอบ การเข้าตะเข็บ และการเข้าขอบลวด - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๖ | การทำกล่องสี่เหลี่ยม | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการทำกล่องสี่เหลี่ยม - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๗ | การปักกร็่อ่น | ๑ | ๓ | <ul style="list-style-type: none"> - อธิบายเกี่ยวกับการปักกร็่อ่น - เบิกเครื่องมือ - เตรียมชิ้นงาน - ปฏิบัติงาน - รวบรวมเก็บเครื่องมือ - ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน - รวบรวมชิ้นงานส่ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนตรวจ | |
| ๑๘ | สอบปลายภาค | ๑ | ๓ | | |

| ๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ | | |
|---|---------------------|------------------------|
| วิธีการประเมินผลนักศึกษา | สัปดาห์ที่ประเมิน | สัดส่วนของการประเมินผล |
| สอบกลางภาค | ๑๐ | ๒๐ % |
| สอบปลายภาค | ๒๐ | ๒๐ % |
| การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น การส่งงานตามที่มอบหมาย | ตลอดภาค การศึกษา | ๕๐ % |
| คะแนนคุณธรรม จริยธรรม การเข้าชั้นเรียน | ตลอดภาค การศึกษา | ๑๐ % |

หมวดที่ ๖. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

| |
|--|
| ๑. หนังสือ และเอกสารประกอบการสอนหลัก ๑. หนังสือเรียนงานเชื่อมและโลหะแผ่น |
| ๒. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่สำคัญ - งานเชื่อมและโลหะแผ่น. - ข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต |